



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛАЗМЕННЫЕ РЕЗАКИ  
**CUT**





**Внимание! ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ИНСТРУКЦИЮ!  
К РАБОТАМ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ И ОБУЧЕННЫЙ  
ПЕРСОНАЛ ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ.**

Подробное описание, техника безопасности и вся необходимая информация для использования и обслуживания плазмотронов представлены в данном документе. Храните данную инструкцию и обращайтесь к ней в случае сомнений в безопасности применения, обслуживания, хранения.

## **1. Техника безопасности**

- ✓ Рекомендуется следовать правилам безопасности. Необходимо пользоваться спецодеждой и средствами защиты во избежание повреждения глаз и кожных покровов.
- ✓ Используйте сварочную маску или специальные защитные очки при работе с аппаратом для плазменной резки. Глаза могут быть защищены только в случае использования световых фильтров.
- ✓ Избегайте попадания брызг металла и искр на открытые участки кожи.
- ✓ Ни при каких условиях не допускайте замыкания выходных силовых контактов аппарата частями тела (плазмотрон и кабель на изделие).
- ✓ Не используйте оборудование для плазменной резки под водой или при очень высокой влажности.
- ✓ Дымы, производимые в процессе резки, опасны для здоровья. Убедитесь в том, что работаете в местах с достаточной вентиляцией для того, чтобы не допускать попадания дымов в зону дыхания.
- ✓ Убедитесь в отсутствии посторонних лиц в зоне действия излучения плазменной струи.
- ✓ Имейте ввиду, что изделие в процессе резки нагревается до высоких температур, пожалуйста, не прикасайтесь к нему.
- ✓ Не дотрагивайтесь до частей аппарата, находящихся под напряжением. Отключайте питание при покидании зоны резки.
- ✓ Не проводите работы по резке в местах, где имеется опасность получения электрического шока.
- ✓ Не проводите работы по резке рядом с контейнерами, в которых находятся горючие и взрывоопасные материалы.
- ✓ Будьте аккуратны при проведении работ по резке на высоте.
- ✓ Не допускайте прохода посторонних лиц в зону резки.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ :**

- Используйте силовые кабели минимально возможной длины;
- Зона резки должна находиться максимально близко к кабелю на изделие;
- Кабели на плазмотрон и на изделие не должны пересекаться.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Электрическое напряжение внутри аппарата для резки высокое, будьте очень аккуратны во время ремонта, чтобы не получить электрический шок. Выключите аппарат для резки из сети перед проведением ремонтных работ. К ремонту и обслуживанию плазмотронов допускается только обученный персонал.

## 2. Техническая спецификация

Модель	PT-31	LT-50	P-80	LT-81	LT-101	LT-141
Давление плазмообразующего газа, атм.		4,5 - 5,0				
Расход газа, л/мин	150	120	220	160	180	220
Максимальный ток резки (60% ПВ), А	30	50	80	80	100	150
Длина шлейфа, м	5м	6м	5м	6м	6м	6м/12м
Тип поджига дуги	ВЧ	ВЧ	ВЧ	ВЧ	ВЧ	ВЧ
Продувка после резки, сек	40	50	80	80	100	140
Разъем плазмотрона		В зависимости от модели аппарата				
Электрод	IVB0087	IVB0062	IVB0604	IVB0020	IVB0606	IVB0606
Сопло Ø (мм)	1,0	1,0	1,2	1,5	1,4	1,7

Производитель оставляет за собой право изменять содержание инструкции и функционала плазмотрона без предварительного уведомления потребителей.

## 3. Применение

Плазмотрон подключается к аппарату для плазменной резки, используется для плазменной резки электропроводных металлов.

Применение плазмотрона допустимо при следующих условиях:

1. Температура окружающей среды:
  - При резке: -10...+40 С
  - Хранение: -25...+55 С
2. Относительная влажность:
  - при +40 С - до 50%
  - при +20 С - менее 90%
3. В случае применения воздуха в качестве плазмообразующего газа, настоятельно рекомендуется применение осушителя подаваемого воздуха.

#### 4. Составные части и принцип действия

